



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

142171, г.Щербинка, г. Москва, ул. Первомайская, 6.

Дирекция - (095) 739-67-00, факс (095) 712-69-90

Маркетинг - (095) 739-67-39 (многоканальный),

(0967) 67-22-97, 67-22-98, 67-05-48

E-mail: lift@shlz.ru, www.shlz.ru

Исх. _____

К сведению

От _____

Монтажных
организаций

Информационное письмо

В связи с произведенными изменениями в проектах электропривода и автоматики лифтов серии «esomaks» и «Wellmaks» с системой управления ШУЛМ была изменена конструкция коммутационных плат. В случае не возможности обеспечить работу: фото-барьера «ФБ-014» или речевого информатора «Кеул», прошу проверить следующие подключения на коммутационной плате:

Для фото-барьера «ФБ-014» необходимо проверить правильность подключения провода с маркировкой «319» в разъеме XS14 поста приказов подключенного к коммутационной плате, провод должен быть подключен к 14-му контакту разъема (ранее был подключен к 11-му контакту), в случае несоответствия произвести переключение.

Для проверки правильности подключения речевого информатора «КЕУЛ» необходимо прозвонить следующие цепи:

- цепь 282 (1-й контакт разъема ХР7 на 7-й контакт разъема ХР1);
- цепь 275А (2-й контакт разъема ХР7 на 8-й контакт разъема ХР1).

В случае отсутствия указанных цепей необходимо обратиться на ОАО «ЩЛЗ» для замены коммутационной платы.

Главный конструктор

С.В. Павлов